

Nazicht van de meettoestellen



Identificeer alle meettoestellen (vb. thermometers, weegschalen, ...) en neem ze op in een lijst



Controleer minstens jaarlijks de goede werking van de meettoestellen of laat dit doen door de producent



Beschrijf de manier waarop het toestel gecontroleerd wordt

Voorbeeld voor thermometers: controle op 2 punten binnen het temperatuursbereik en het gebied waarbinnen de thermometer gebruikt zal worden, vb. meting van een mengsel van voor de helft ijs en de andere helft zuiver water (0°C) en meting van kokend water (100°C) voor een thermometer die voor positieve temperaturen tot 100°C gebruikt zal worden



Registreer de uitgevoerde controles



Indien de controle niet conform is:

- identificeer het niet-conforme meettoestel op een duidelijk zichtbare manier om gebruik ervan te voorkomen
- herstel het niet-conforme meettoestel vooraleer het opnieuw gebruikt wordt of vervang het toestel